
















**Таблица несоответствия фактического состояния
элементов фасадов проектной документации**

Элемент №	Проект	Результаты сканирования (обмерные материалы)	Фотофиксация	Примечания
А - Фасад Восточный - по Пречистенской набережной				
1				<p>Несоответствие конструкции и площади оконных проемов третьего этажа</p>
2				<p>Отсутствие лепнины над фальш-окнами второго этажа в 4-х местах</p>

3				Оконный проем заложен
В - Фасад Южный - по Крымскому проезду				
4				Отсутствие замкового камня в левом арочном завершении ниши
D <div style="display: flex; justify-content: space-around; width: 100%;"> Фасад Северный По Новокрымскому проезду </div>				
5				Лепнина, не предусмотренная проектом на данном фасаде в 6-ти местах

6				Несоответствие расстекловки 3-х окон
7				Несоответствие расстекловки 5-и окон
По окнам всех фасадов				
8				Несоответствие существующих переплетов (столярки) проектной